

Information Produit

september 2012

Obsolescence des servomoteurs et servo-variateurs MR-C de Mitsubishi.

Cher client,
 Après une période de plus de 15 ans, nous annonçons officiellement l'obsolescence des produits **MELSERVO MR-C** de Mitsubishi.

Sont ainsi concernés les appareils suivants:

- **Servo-variateurs**
 MR-C-10A, MR-C-20A, MR-C-40A
- **Servo-Moteurs**
 HC-PQ033(B)-UE, HC-PQ053(B)-UE, HC-PQ13(B)-UE,
 HC-PQ23(B)-UE, HC-PQ43(B)-UE
- **Affectés sont également**
 Sont également concernés toutes les options et produits spéciaux de la gamme MR-C

Planification d'obsolescence

- Pour les commandes des produits MR-J2S: 31. décembre 2012
- Pour les commandes de pièces de rechange: 31. mars 2014
- Pour le service et la réparation: 31. Mars 2020

Produits alternatifs:



Produits obsolètes		Produits de remplacement (Compatibilité 100% non garantie)	
Désignation	No. d'article	Désignation	No. d'article
MR-C10A-UE	506541	MR-E-10A-QW003	506592
MR-C20A-UE	506542	MR-E-20A-QW003	506593
MR-C40A-UE	506543	MR-E-40A-QW003	506594
HC-PQ033-UE	506673	HF-KE13W1-S100	506750
HC-PQ053-UE	506674	HF-KE13W1-S100	506750
HC-PQ13-UE	506675	HF-KE13W1-S100	506750
HC-PQ23-UE	506676	HF-KE23KW1-S100	506751
HC-PQ43-UE	506677	HF-KE43KW1-S100	506752
HC-PQ033B-UE	506678	HF-KE13BW1-S100	506757
HC-PQ053B-UE	506679	HF-KE13BW1-S100	506757
HC-PQ13B-UE	506680	HF-KE13BW1-S100	506757
HC-PQ23B-UE	506681	HF-KE23BKW1-S100	506758
HC-PQ43B-UE	506682	HF-KE43BKW1-S100	506759