

Announcement d'obsolescence (EOL)

Groupe de produits: Variateurs de fréquence FR-A700

2015-02_PI_EOL_FR-A700_F

Date: 11.02.2015
 Autor: Alfonso Ortega
 Email: support_ia@omniray.ch

Annonce de la fin de production

Après une longue période de succès, nous vous annonçons la fin de la production et le retrait des variateurs de fréquence de la série FR-A700. Cependant, Mitsubishi Electric a déjà introduit les successeurs, les variateurs de fréquence du type FR-A800 avec plus de fonctions, plus performances et des améliorations.

Produits obsolètes		Produits de remplacement (Compatibilité 100% non garantie)	
Désignation	No. d'article Omni Ray	Désignation	No. d'article Omni Ray
FR-A740-00023-EC	506188	FR-A840-00023-2-60	509371
FR-A740-00038-EC	506189	FR-A840-00038-2-60	509372
FR-A740-00052-EC	506190	FR-A840-00052-2-60	509373
FR-A740-00083-EC	506191	FR-A840-00083-2-60	509374
FR-A740-00126-EC	506192	FR-A840-00126-2-60	509375
FR-A740-00170-EC	506193	FR-A840-00170-2-60	509352
FR-A740-00250-EC	506194	FR-A840-00250-2-60	509376
FR-A740-00310-EC	506195	FR-A840-00310-2-60	509377
FR-A740-00380-EC	506196	FR-A840-00380-2-60	509420
FR-A740-00470-EC	506197	FR-A840-00470-2-60	509379
FR-A740-00620-EC	506198	FR-A840-00620-2-60	509380
FR-A740-00770-EC	506199	FR-A840-00770-2-60	509382
FR-A740-00930-EC	506200	FR-A840-00930-2-60	509383
FR-A740-01160-EC	506201	FR-A840-01160-2-60	509384
FR-A740-01800-EC	506202	FR-A840-01800-2-60	509385
FR-A740-02160-EC	506203	FR-A840-02160-2-60	509386
FR-A740-02600-EC	506204	FR-A840-02600-2-60	509387
FR-A740-03250-EC	506205	FR-A840-03250-2-60	509388
FR-A740-03610-EC	506206	FR-A840-03610-2-60	509389
FR-A740-04320-EC	506207	FR-A840-04320-2-60	509390
FR-A740-04810-EC	506208	FR-A840-04810-2-60	509391
FR-A740-05470-EC	506209	FR-A840-05470-2-60	509392
FR-A740-06100-EC	506210	FR-A840-06100-2-60	509393
FR-A740-06830-EC	506211	FR-A840-06830-2-60	509394
FR-A740-07700-EC	506212	FR-A842-07700-2-60	509395

Produits obsolètes		Produits de remplacement (Compatibilité 100% non garantie)	
Désignation	No. d'article Omni Ray	Désignation	No. d'article Omni Ray
FR-A740-08660-EC	506213	FR-A842-08660-2-60	509396
FR-A740-09620-EC	506214	FR-A842-09620-2-60	509397
FR-A740-10940-EC	506215	FR-A842-10940-2-60	509398
FR-A740-12120-EC	506216	FR-A842-12120-2-60	509399
FR-A720-0.4K	506229	FR-A820-0.4K-1	509609
FR-A720-0.75K	506230	FR-A820-0.75K-1	509610
FR-A720-1.5K	506231	FR-A820-1.5K-1	509611
FR-A720-2.2K	506232	FR-A820-2.2K-1	509612
FR-A720-3.7K	506233	FR-A820-3.7K-1	509613
FR-A720-5.5K	506234	FR-A820-5.5K-1	509614
FR-A720-7.5K	506235	FR-A820-7.5K-1	509615
FR-A720-11K	506236	FR-A820-11K-1	509616
FR-A720-15K	506237	FR-A820-15K-1	509617
FR-A720-18.5K	506238	FR-A820-18.5K-1	509618
FR-A720-22K	504190	FR-A820-22K-1	509619
FR-A720-30K	504191	FR-A820-30K-1	509620
FR-A720-37K	504192	FR-A820-37K-1	509621
FR-A720-45K	504193	FR-A820-45K-1	509622
FR-A720-55K	504194	FR-A820-55K-1	509623
FR-A720-75K	504195	FR-A820-75K-1	509624
FR-A720-90K	504196	FR-A820-90K-1	509625
FR-A740-0.4K			
FR-A740-0.75K			
FR-A740-1.5K			
FR-A740-2.2K			
FR-A740-3.7K			
FR-A740-5.5K			
FR-A740-7.5K			
FR-A740-11K			
FR-A740-11K			
FR-A740-15K			
FR-A740-18.5K			
FR-A740-22K			
FR-A740-30K			
FR-A740-37K			
FR-A740-45K			
FR-A740-55K			
FR-A740-75K			
FR-A740-90K			

Produits obsolètes		Produits de remplacement (Compatibilité 100% non garantie)	
Désignation	No. d'article Omni Ray	Désignation	No. d'article Omni Ray
FR-A740-110K			
FR-A740-132K			
FR-A740-160K			
FR-A740-185K			
FR-A740-220K			
FR-A740-250K			
FR-A740-280K			
FR-A740-315K			
FR-A740-355K			
FR-A740-400K			
FR-A740-450K			
FR-A740-500K			
FR-A720-00030-NA	504178	FR-A820-00046-2-60	509563
FR-A720-00050-NA	506239	FR-A820-00077-2-60	509564
FR-A720-00080-NA	506240	FR-A820-00105-2-60	509626
FR-A720-00110-NA	506241	FR-A820-00167-2-60	509627
FR-A720-00175-NA	504179	FR-A820-00250-2-60	509628
FR-A720-00240-NA	504180	FR-A820-00340-2-60	509629
FR-A720-00330-NA	504181	FR-A820-00490-2-60	509630
FR-A720-00460-NA	504182	FR-A820-00630-2-60	509631
FR-A720-00610-NA	506242	FR-A820-00770-2-60	509632
FR-A720-00760-NA	504183	FR-A820-00930-2-60	509633
FR-A720-00900-NA	508541	FR-A820-01250-2-60	509634
FR-A720-01150-NA	504184	FR-A820-01540-2-60	509635
FR-A720-01450-NA	504185	FR-A820-01870-2-60	509636
FR-A720-01750-NA	504186	FR-A820-02330-2-60	509637
FR-A720-02150-NA	504187	FR-A820-03160-2-60	509638
FR-A720-02880-NA	504188	FR-A820-03800-2-60	509639
FR-A720-03460-NA	504189	FR-A820-04750-2-60	509640
FR-A740-00015-NA			
FR-A740-00025-NA			

Planification du retrait des produits

End Of Life (EOL)	30.09.2014	Annonce de la fin de production
Last Time Buy (LTB)	30.06.2015	Dernier délai de commande
Last Time Delivery (LTD)	Selon entente	Dernier délai de livraison
End of Service (EOS)	31.12.2022	Service et réparations jusqu'au

Informations complémentaires

Les produits énumérés ci-dessus sont que les produits standards. Toutes ses options et les produits non-standard de cette série sont également affectés par la fin de production.

L'action de la clientèle

Mitsubishi Electric acceptera les commandes des clients pour les produits-EOL mentionnés ci-dessus à LTB. Les commandes ne peuvent pas être annulées. Les commandes après la date LTB ne seront pas acceptées. La livraison peut être prévue avec différents délais de livraison à la date LTD. Il n'y aura pas de livraisons après la date LTD. Nous vous remercions de votre attention à cette lettre.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.

Avec nos cordiales salutations

Alfonso Ortega
Product Manager, Omni Ray AG